


Oval pressing

For **avgreningshylser** av Cu gjelder kontroll av målet "h". Dette skjer på den pressede ovalens maks. høyde, fortrinnsvis med skyvelære. Målene sammenlignes med tabellen nedenfor. Hvis "h"-målet overskrides etter riktig utført kontaktpressing, ta kontakt med Elpress serviceverksted. Se målepunkter på bildet.



Pressbakke tabell type C-hylser (H-mål)

C-bakke nr.	Hylse	maks. h mm
5	C6-10	12,5
6	C16-25	15,5
8-9	C25-50	22,0
13	C50-70, C70-95	26,5
15	C95-120	30,8
18	C150-185	44,5
21	C240-300, C23	54,4